
Lavori: affidamento, mediante la procedura di somma urgenza, relazione peritale per intervento di consolidamento e ripristino puntuale del dissesto spondale lungo il canale di scolo

Cantiere: itinerario ciclopedonale Cà Pirami Passerella di Sotto

Affidatario: Bognolo ing Giampietro con studio professionale in San Donà di Piave Piazza A. Rizzo, 48

Data documento: 27.05.2024

VERBALE LAVORI SOMMA URGENZA

(ex art.140 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36)

In data odierna, il sottoscritto Renato Cecchinato nella sua qualità di tecnico nominato incaricato dal RUP arch. Davide Celegato redige il seguente verbale ai sensi dell'art. 140 del D.lgs 36/2023;

Lo scrivente, alla presenza dell'ing. Giampietro Bognolo, ha constatato, previa visione dei luoghi mediante sopralluogo, quanto segue;

i. Descrizione delle circostanze che hanno richiesto l'intervento in somma urgenza

In data 21 maggio u.s., Veritas S.p.a. nella sua qualità di soggetto esecutore della pista ciclopedonale Cà Pirami Passerella di Sotto, riceveva una nota dal Comune di Jesolo con la quale si segnalava l'avvenuto cedimento della staccionata in un tratto della pista ciclabile descritta, nonché l'intaccamento del manto bituminoso della pista con fessurazioni in più punti come da documentazione fotografica allegata al presente verbale e che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

ii. Descrizione stato di fatto

Il cedimento della pavimentazione, della cordonata e della staccionata della pista ciclopedonale è stata localizzata sul tratto in prossimità della casa colonica di proprietà del sig. Persico Frova Ottavio di Passerella di Sotto. Dalle verifiche effettuate congiuntamente al professionista incaricato, è emerso che il cedimento della cordonata e della staccionata in legno che delimita la pista ciclabile rispetto al canale di scolo posto a lato, è avvenuto per effetto di un dissesto spondale con scivolamento del terreno sottostante dovuto probabilmente alle intense piogge verificatesi nei giorni precedenti all'evento segnalato dal Comune di Jesolo. Per quanto è stato possibile constatare, tuttavia, il professionista ha ipotizzato che il cedimento di questa parte di terreno possa essere dovuta anche ad altri fattori per lo più di origine geotecnica e da un'eccessiva inclinazione della sponda del canale di scolo, concause che Veritas intende approfondire, anche per il tramite di una perizia dell'ing. Bognolo, al fine di mettere in sicurezza la pista ciclopedonale in modo definitivo.

iii. Motivi dello stato di urgenza (pericolo per la pubblica o privata incolumità)

La motivazione dell'urgenza del conferimento dell'incarico all'ing Giampietro Bognolo è rappresentata dalla necessità di individuare con certezza le cause dei dissesti spondali al fine di individuare le tipologie di lavorazioni indispensabili alla messa in sicurezza definitiva della pista ciclopedonale in parola.

iv. Individuazione del soggetto incaricato della perizia.

Il tecnico è stato così individuato in quanto esperto progettista idraulico.

I lavori dovranno avere inizio tassativamente il giorno 29.05.2024, previa accettazione del presente verbale

Per tutto quanto esposto e constatato, lo scrivente nella sua qualità ut supra

DICHIARA

L'immediata esecuzione degli approfondimenti necessari all'individuazione delle lavorazioni da eseguire in via d'urgenza per la messa in sicurezza della pista ciclopedonale sopra indicata. L'importo di massima stimato per l'esecuzione di quanto sopra descritto ammonta a circa € 6.000, oltre oneri fiscali e oneri previdenziali.

Il Tecnico
arch. Renato Cecchinato
(firmato)

Il Perito
ing. Bognolo Giampietro
(firmato)

Il R.U.P
arch. Davide Celegato
(firmato)